



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА"

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

1.2. Адрес объекта **368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Аскерханова, д. 18**
тел 8 (87237) 2-22-51, suigrp@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 5759,3** кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **16600,00** кв. м

1.4. Год постройки здания **1974г.**, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального **2023 г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Аскерханова, д. 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

-Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только с согласия родителей (законных представителей), при наличии условий для коррекционной работы и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **1170 детей**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -**нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 2

Маршрут до объекта пассажирским транспортом осуществляется в 1 (одном) направлении: ост. Здание бывшего Дом быта. Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300 – 350 м от школы. Путь следования от остановочных комплексов в школу проходит по пешеходным дорожкам без барьеров, в 2 (двух) местах проходит по дорожным разметкам и соответствующих дорожных знаков пешеходного перехода через проезжую часть автодороги, оба – нерегулируемые.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -

не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300-350 метров

3.2.2 время движения (пешком) – 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (не обустроены)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	2

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет хорошую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту имеется тротуар, вследствие чего путь проходит безопасно. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется. Покрытие прилегающей территории в хорошем состоянии. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория освещена. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (имеется пандус, имеется кнопка вызова, также имеется две таблички со шрифтом Брайля у ворот и у центрального входа). Диаметр поворотной зоны наружной входной площадки соответствует нормам. Второй этаж здания не доступен для инвалидов и маломобильных групп населения (лестница на 2-ой этаж около приемного отделения не оборудована надлежащими поручнями. Лестницы аварийных выходов не оборудованы надлежащими поручнями и пандусами. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Отсутствуют лифты и подъемные устройства для инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения на первом этаже здания соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп, санузел узел оснащен всем необходимым для маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации имеются, у входа в здание имеется интерактивная панель с полной информацией для доступности маломобильных групп.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР

2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП на 2 этаже
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделить пешеходные пути
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 г.

в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны в режиме ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **Доступен всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование **с комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «город Буйнакск»**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата - *Планируется размещение до конца 2023 года.*

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фото фиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2023 г. (протокол №1)

Комиссией городского образования «город Буйнакск» по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»
368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Имеется перепад от ворот, остальная площадка ровная готова к приему детей маломобильных групп	Всех категорий (О,Г)	Изменить структуру ворот	Замена ворот школы
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Присутствует визуальная информация, тактильные обозначения	Всех категорий (О,Г)		
1.3	Лестница (наружная)	нет					-	-

1.4	Пандус (наружный)	есть						-
1.5	Автостоянка и парковка	нет						-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И(К,О,С,Г)			К.Р., индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от « _____ » _____ 2023 г.**I Результаты обследования:****2. Входа в здание**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»**
368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Имеется ступенька и пандус у входа в здание позволяющи й обойти эту ступеньку	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	--	--	Имеются поручни для самостоятел ьного входа			

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Ровное покрытие. Оборудован звуковыми и световыми сигналами; Имеется тактильная информация об учреждении и рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей			
2.4	Дверь (входная)	есть			Имеются рифлёные напольные указатели у лестничных маршей и входных дверей			-
2.5	Тамбур	нет			нет		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Изготовление и установка тактильных табличек. Установка рифленых указателей у лестничных маршей и входных дверей;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от « 23 » _____ 2023 г.**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)****МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»****368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18****Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Имеются тактильные обозначения Перепады отсутствуют			-

3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами; Отсутствует пандус	ДЧ-И(О.Г)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней. Устройство мобильное переносное на двух гусеничных резиновых лентах со специальными зацепами для осуществления возможности транспортирования людей с ОВЗ на креслах колясках	Установка тактильных табличек, направляющих поручней. Устройство мобильное переносное на двух гусеничных резиновых лентах со специальными зацепами для осуществления возможности транспортирования людей с ОВЗ на креслах колясках
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Индивидуальное решение ТСР	Устройство мобильное переносное на двух гусеничных резиновых лентах со специальными зацепами для осуществления возможности транспортирования людей с ОВЗ на креслах колясках
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	--	--				
3.5	дверь	есть			Имеются пороги. Отсутствуют устройства, обеспечиваю щие задержку закрывания дверей	Всех категорий	Индивидуальное решение ТСР	Устройство мобильное переносное на двух гусеничных резиновых лентах со специальными зацепами для осуществления возможности транспортирования людей с ОВЗ на креслах колясках

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; нет пандус			Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «____» _____ 2023г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА
БУЙНАКСКА»**

368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: три группы	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки Отсутствуют тактильные обозначения	Всех категорий	Индивидуальное решение с ТСР Установка тактильных табличек и направляющих полос	Капитальный ремонт
4.1.1	Группа №1	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки Отсутствуют тактильные обозначения	Всех категорий	Индивидуальное решение с ТСР Установка тактильных табличек и направляющих полос	Капитальный ремонт
4.1.2	Группа №2	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки Отсутствуют тактильные обозначения	Всех категорий	Индивидуальное решение с ТСР Установка тактильных табличек и направляющих полос	Капитальный ремонт

4.1.3	Группа №3	Есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки Отсутствуют тактильные обозначения	Всех категорий	Индивидуально е решение с ТСР Установка тактильных табличек и направляющих полос	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуальн ого обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования О СИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Оборудовано звуковыми и световыми сигналами имеются кнопка вызова помощи, поручни.	ДЧ- И(О,Г)		
5.2	Душевая /ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСП
-----------------------------------	------	--	--	------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА
БУЙНАКСКА»**

368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Р.П. Аскерханова, д. 18

и	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____