

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
МКДОУ «ЦРР- д/с № 3 «Журавушка» с. Дылым Казбековского района

От 25.02.2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МКДОУ «ЦРР- д/с №3 «Журавушка»

1.2. Адрес объекта 368130, РД Казбековский район, с. Дылым, ул. Карла Марса 7.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1144,3 кв.м

- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже)

- наличие прилегающего земельного участка есть

1.4. Год постройки здания 1990г,
последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2019, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _____

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –д/с №3 «Журавушка» с. Дылым Казбековского района РД (МКДОУ «ЦРР-д/с №3 «Журавушка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368140, Казбековский район, с.Дылым, ул. Карла Маркса 7

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации МР «Казбековский район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Казбековский район, с. Дылым, ул. Дзержинского

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, 10 часовым пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

пл/мощность-292

посещаемость -292

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) -----

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: -----

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов –форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	нет
6	с нарушениями умственного развития	нет

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
2	Вход (входы) в здание	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	нет

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект недоступен избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, недоступен для инвалидов в нарушениями опорно-двигательной системы и нарушениями зрения, недоступен для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заведующая МКДОУ:
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Гаджиева Н.И.

